

## クレオ大阪中央ホールにおける照明器具設置部品の落下事故の発生について

令和3年2月5日

令和3年1月31日（日曜日）午後6時50分頃、ホールの舞台上部に設置している照明器具設置部品（重さ17グラム）が落下しました。

これによるけが人はありませんでしたが、関係者のみなさまにご迷惑・ご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。

みなさまに安心してご利用いただけるよう、安全管理を徹底してまいりますので、引き続きクレオ大阪中央をご利用いただきますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

### ■事故の原因■

照明機器の設置用ケーブルの先端部分について、本来はねじ留めされているはずのプラスチック製の直径4.3cm（重さ17g）のものが応急的にビニールテープで固定されていました。使用後のケーブルの点検、保守ができていなかったことによります。

### ■再発防止策■

現在、ホールで使用している全ての備品と機材、ケーブル類の総点検を実施しております。今後は、照明設備だけでなく、ケーブル類についても日常的な点検や補修だけでなく、定期的、計画的な保守管理体制を整備し実施してまいります。